



時計用酸化銀電池 5 連パックお買い上げのお客様へのお願い

2006 年 12 月 5 日
更新 2018 年 1 月 4 日

日頃より弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

さて、弊社時計用酸化銀電池 5 連パックのブリスター台紙に本来表示すべきプラスチック材料と異なった表示(表示箇所は添付写真参照ください)をしたものが販売されていることが判明いたしました。正しくは、PS と記載すべきところを、PET と誤ったプラスチック材料を記載してしまいました。なお、電池自体の性能・品質には何ら問題はありません。ブリスター台紙でご確認いただきたく存じます。

対象製品を次に示します。

対象コード(使用推奨期限)は、08-2008、09-2008、10-2008、11-2008 です。

対象製品名(ブリスター表面と裏面に表示)

No	製品名
357	SR44W
303	SR44SW
386	SR43W
301	SR43SW
389	SR1130W
390	SR1130SW
391	SR1120W
381	SR1120SW
366	SR1116SW
394	SR936SW
399	SR927W
395	SR927SW
370	SR920W
371	SR920SW
373	SR916SW
-	SR914SW
392	SR41W
384	SR41SW
396	SR726W
397	SR726SW
361	SR721W
362	SR721SW
315	SR716SW
346	SR712SW
376	SR626W

No	製品名
377	SR626SW
-	SR621W
364	SR621SW
321	SR616SW
319	SR527SW
379	SR521SW
317	SR516SW
335	SR512SW
-	SR421SW
337	SR416SW



お客様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、購入された対象製品で上記対象コードに該当する場合には、下記お問い合わせ先にご連絡いただきますようお願い申し上げます。無償で代替品と交換させていただきます。

お客様にはご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げますとともに、今後は万全の品質管理向上に努める所存ですので、何とぞご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ先

マクセル株式会社

お客様ご相談センター

TEL(0570) 783-137 (ナビダイヤル)

受付時間 午前 9 時 30 分から 12 時、午後 1 時から 5 時

(土・日・祝祭日を除く毎日。この他にも臨時でお休みいただく場合がございます。)